Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- Update der Parrot Bluetooth Software auf Version 1.63.20
- Erweiterte Kompatibilität zu neuen Mobiltelefonen

Voraussetzungen:

- USB-Wechseldatenträger mit mindestens 4 GB Speichervolumen.
  Zu beachten: Vor der Verwendung muss der Datenträger mit FAT 32 formatiert werden (Rechtsklick auf USB-Wechseldatenträger im Win Explorer → Auswahl „Formatieren“ → FAT 32 → Starten).
- Einen PC oder Notebook mit Windows Betriebssystem, um den Datenträger entsprechend vorzubereiten.

Installation des Software-Updates:

1. Laden Sie das Software Update „ZENEC_C9Plus_Bluetooth_Update_V1.63.20_SIVR.exe“ herunter.
2. Das Software Update ist eine selbstentpackende Datei. Wählen Sie „Ausführen“ und danach als Zielverzeichnis Ihren formatierten USB-Wechseldatenträger und starten Sie den Entpackvorgang mit „Extract“.
3. Sie erhalten den Ordner „C9Plus_SW_Update“ im Hauptverzeichnis Ihres USB-Wechseldatenträgers.
4. Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger mit Ihrem Naviceiver.
5. Begeben Sie sich in das Setup Menü. Wählen Sie dort „Diverse“ → „Update“ → Software „OK“ .
6. Das Gerät startet neu und das Update-Menü wird angezeigt.
7. Stellen sie sicher, dass die Optionsfelder „2. Bluetooth“ ausgewählt sind. Tippen Sie nun auf das Feld „Update“ um den Updatevorgang zu starten.
8. Das Software Update wird nun sequentiell installiert. Der untere Teilbereich des Bildschirms informiert über den Fortschritt. Die Software Installation dauert circa 3 Minuten.
9. Nach Abschluss wird der Status von „Progressing“ auf „OK“ geändert und Sie werden mit „The system has been updated, please restart…“ aufgefordert das Gerät neu zu starten (Power OFF/ON).

Versionskontrolle:

Nach dem Software Update muss eine Versionskontrolle vorgenommen werden. Falls eine Version von den Angaben abweicht, muss das gesamte Update erneut installiert werden.

Abfragen der Bluetooth Software:
Um die Versionen der Bluetooth Software abzufragen, begeben Sie sich in das Setup Menü. Wählen Sie dort „Diverse“ → „Info“ → Zeige Info BT SW „OK“

Firmware: HW05-SW01.63.20 oder HW07-SW01.63.20
(Es sind lediglich die hier erwähnten Versionsangaben zu kontrollieren)

Erstverwendung der Freisprecheinrichtung (FSE) nach Update:

Nach erfolgreichem Update sollte ein Testanruf durchgeführt werden – ist dieser erfolgreich kann die FSE wie üblich verwendet werden. Im Zweifelsfall auf normale Funktionalität, setzen Sie das ZENEC auf Werkseinstellung zurück und löschen die Kopplungslisten (ZENEC und Mobiletelefon). Führen Sie dann eine neue Kopplung und Verbindung aus bevor Sie einen neuen Testanruf starten.