

Véhicule cible : FORD Transit (My2019.75)

Objet : Problème de support de tablette d'origine FORD

RÉSUMÉ

La liste de compatibilité des appareils à grand écran indique généralement :

„Le support de tablette d'origine situé au centre du tableau de bord du véhicule verra son fonctionnement affecté par l'installation du dispositif et pourrait ne plus être utilisable“.

Ce bulletin fournit des informations sur le support de tablette d'origine des véhicules FORD Transit et sur les mesures possibles pour éviter d'endommager un dispositif du marché secondaire.

INFORMATIONS UTILES

Les camping-cars et les monospaces de type FORD Transit équipés d'une radio 1-DIN sont souvent dotés d'un support de tablette en usine.



Si la radio est remplacée par un système de navigation avec un écran plus grand, le support de tablette ne peut plus être ouvert ou heurte le bord de l'écran lors de l'ouverture par le haut.

Le support de tablette peut endommager l'écran en cas d'inattention en combinaison avec le système de navigation d'usine et les systèmes de navigation de seconde monte à grand écran !

REMARQUE : le support de tablette n'est pas installé dans les véhicules FORD Transit équipés de la solution de navigation d'usine.

Pour cette raison, nous recommandons de retirer le support de tablette lorsque cela est possible. Ou de le remplacer par le plateau d'origine FORD lors de l'installation de la solution de navigation de seconde monte.

Cela a pour avantage secondaire de faciliter l'installation de l'appareil ainsi que le rangement des câbles.

Le numéro de pièce d'origine de la tablette est le 2364170.

