

Veicolo di destinazione: FORD Transit (My2019.75)**Oggetto: Problema con supporto per tablet originale FORD**

SOMMARIO

Nell'elenco di compatibilità dei dispositivi con pannello di visualizzazione di grandi dimensioni viene solitamente indicato che:

„Il supporto originale per tablet al centro del cruscotto del veicolo sarà influenzato nelle sue funzioni dall'installazione del dispositivo e potrebbe non essere più utilizzabile“.

Questo bollettino fornisce informazioni sul supporto tablet originale dei veicoli FORD Transit e sulle possibili misure per evitare il danneggiamento di un dispositivo aftermarket.

INFORMAZIONI UTILI

I camper e i furgoni camper FORD Transit dotati di radio a 1 DIN sono spesso dotati di un supporto per tablet.



Se la radio viene sostituita con un sistema di navigazione con schermo più grande, il supporto tablet non può più essere aperto o urta il bordo dello schermo quando viene aperto dall'alto.

Il supporto per tablet, in combinazione con un navigatore satellitare originale e anche con i navigatori satellitari aftermarket con schermo grande, può danneggiare il monitor se non si presta attenzione!

NOTA: Il supporto per tablet non è installato sui veicoli FORD Transit dotati di soluzione di navigazione originale.

Per questo motivo, si consiglia di rimuovere il supporto tablet, se possibile. Oppure sostituirlo con il vassoio portaoggetti originale FORD quando si installa una soluzione di navigazione aftermarket.

Questo ha l'effetto collaterale di facilitare l'installazione del dispositivo e lo stivaggio dei cavi.

Il codice originale del vassoio portaoggetti è 2364170.

